

令和4年度 合同点検実施結果①


令和4年9月16日実施

場所：東野牧おかた茶屋付近

現状：下り車線側に歩道がなく道路横断の必要があり危険

対策：警察による取り締まりの実施を検討

現地写真：



令和4年度 合同点検実施結果②


令和4年9月16日実施

場所：馬山 田城バス停

現状：バスの待機場所がなく危険を感じる

対策：バスの停車位置をずらして対応する

現地写真：



令和4年度 合同点検実施結果③


令和4年9月16日実施

場所：馬山比佐理橋南信号から馬山こども園南交差点までの道路

現状：道幅が狭く大型トラックが通ったりスピード超過の車が多く危険

対策：警察による取り締まりの強化を検討

現地写真：



令和4年度 合同点検実施結果④

令和4年9月16日実施

場所：馬山 神戸橋

現状：①道路の陥没がひどく雨の日の翌日など水はね被害がある

②橋の欄干が低く危険

対策：①舗装工事の実施を検討する

②単管パイプを使用して対応予定

現地写真：



令和4年度 合同点検実施結果⑤

令和4年9月16日実施

場所：馬山 3331-3 付近

現状：老朽化していたカーブミラーが新設されたが後日撤去されたため危険

対策：建設水道課にて対応

現地写真：



令和4年度 合同点検実施結果⑥

令和4年9月16日実施

場所：馬山 2880 付近

現状：朝の交通量が多いため道路の横断がなかなかできない

対策：学校での安全指導の実施及び警察による見回りの強化

現地写真：



令和4年度 合同点検実施結果⑦

令和4年9月16日実施

場所：本宿常盤橋北 T 字路と本宿地内

現状：①T 字路付近では一時停止せずに通行する車が多い

②本宿地内ではスピードを落とさずに通行する車が多く危険

対策：警察による見回りに強化

現地写真：



令和4年度 合同点検実施結果⑧


令和4年9月16日実施

場所：下仁田 316 付近

現状：道幅が狭く交通量が多いので危険を感じている

対策：地域のボランティアに見守りの対応を依頼する

現地写真：



令和4年度 合同点検実施結果⑨

令和4年9月16日実施

場所：森沢橋東からシラタカ建設横信号までの間

現状：日が暮れるととても暗いので街灯を増設してほしい

対策：区長さんを通じて町へ要望いただく

現地写真：

