

下仁田町学校教育施設耐震診断状況一覧（平成24年4月1日現在）

学校名	位置	校舎	耐震診断 の必要性	診断結果 I s 値	実施日	屋内運動場	耐震診断 の必要性	診断結果 I s 値	実施日
下仁田 小学校	下仁田 73	H22. 5 R. 3 2,711㎡ H22. 5 R. 2 16㎡ H24. 3 W. 3 1,318㎡ 計 4,045㎡	— — —			H 6. 3 S. 1 907㎡	—		
旧馬山 小学校	馬山 2,697-1	S54. 9 R. 2 1,894㎡ H11. 10 S. 2 179㎡ 計 2,073㎡	○ —	0.39	H13.2	S63. 2 S. 1 795㎡	—		
旧小坂 小学校	中小坂 608-1	S60. 3 R. 3 1,816㎡ H 9. 10 S. 2 127㎡ 計 1,943㎡	— —			S56. 3 S. 1 530㎡	○	0.50	H13.2
旧西牧 小学校	西野牧 4,641-1	S57. 2 R. 3 1,837㎡ H10. 10 S. 2 101㎡ 計 1,938㎡	— —			S62. 2 S. 1 576㎡	—		
旧青倉 小学校	青倉 158-1	H 2. 6 R. 3 1,634㎡ H11. 10 R. 1 17㎡ 計 1,651㎡	— —			S59. 2 S. 1 540㎡	—		
下仁田 中学校	下仁田 26	H15. 7 R. 3 4,621㎡ H15. 11 R. 1 401㎡ (食堂) 計 5,022㎡	— —			H23. 3 S. 1 1,607㎡ 武道場 169㎡	—		

\* 現在の建築基準法以前（昭和56年以前）に建てられた建物が耐震診断の対象となっています。  
耐震診断とは、現行基準以前（昭和56年以前）の基準によって建てられた建物が、大地震に対して安全かどうかを確認する作業です。

※ 耐震性の判断指標（平成18年1月25日、国土交通省告示第184号による）

- I s < 0.3 地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高い
- 0.3 ≤ I s < 0.6 地震に対して倒壊または崩壊する危険性がある
- 0.6 ≤ I s < 地震に対して倒壊または崩壊する危険性が低い