

## 令和5年度 合同点検実施結果①

令和5年8月29日実施

場所：下虻田バス停付近

現状：横断歩道が薄くなっている

対策：警察による白線の引き直しを実施

現地写真：



## 令和5年度 合同点検実施結果②


令和5年8月29日実施

場所：吉崎 280 付近

現状：横断歩道が薄くなっている

対策：警察による白線の引き直しを実施

現地写真：



## 令和5年度 合同点検実施結果③


令和5年8月29日実施

場所：下小坂信号付近

現状：橋を渡りきったところで、白線とガードレールの間が少なくなり危険

対策：ガードレールの一部撤去を検討

現地写真：



## 令和5年度 合同点検実施結果④

令和5年8月29日実施

場所：竹の上バス停付近

現状：下り便のバス停付近の道が狭い、また国道から左折する車がスピードを落とさずに左折しており危険

対策：学校での交通安全指導の徹底、警察の見回り強化

現地写真：

